



Toute utilisation commerciale, même partielle de ce plan est interdite.

Casser les angles des lisses par un léger ponçage pour favoriser la pose du revêtement.




Moteur Speed 400 41 Graupner 7.2V ou Planeca 400 3.91 Robbe mais avec moteur 7.2V impératif


Bati moteur découpé en CTP 10/10 et assemblé à l'Epoxy. La partie avant est routée avec 2 couches de CTP 5/10 et collées sur un couple rond en CTP 20/10



COUPE C-C



Faux couple FC en Balsa 15/10





COUPE D-D

COUPE E-E

COUPE F-F


COUPE G-G

Fuselage vu en coupe transversale H - H





COUPE B-B

Demie vue de dessus sans le capot



Demie vue de dessous

COUPE A-A



Flancs de capot Balsa light 15/10

Feuille 1
sur Macintosh IIfx
et logiciel Claris Draw

Echelle 1/1